ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: **ASCOAT Paint Flashing 5** **ТУ 20.12.21-002-28180446-2021**

Кислотная смывка любых красок.

ОПИСАНИЕ:	Смывка представляет собой жидкую или гелеобразную композицию; включает комплекс растворителей, ингибитор, загуститель и комплексообразователи. Не содержит ЛВЖ. Относится к 3-му классу опасности. Легко удаляется водой, техническими моющими средствами. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям. При размораживании своих свойств не теряет.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:	Смывка предназначена для удаления любого ЛКП, в том числе и порошковых красок. Эффективна для ПФ, НЦ, алкидных, эпоксидных, эпоксиполиэфирных, полиэфирных, полиуретановых, полиакрилатных красок, хлорвиниловых покрытий. Смывка безопасна для различных поверхностей из черных и цветных металлов. Средство применяется на металлообрабатывающих предприятиях любого типа, в ремонтных мастерских, станциях по ремонту и обслуживанию автомобилей.
ФАСОВКА:	25 кг
ПРИМЕНЕНИЕ: Условия нанесения:	Нанести ровным слоем кистью, валиком для геля, погружным методом. Время выдержки от 2 минут.

	Оптимальная температура применения 8-25°С.
Подготовка поверхности:	Поверхность тщательно подготовить. Должна быть очищена от загрязнений масляно-жирового характера.
Подготовка материала:	Перед применением тщательно перемешать! Перед использованием продукта рекомендуется проверить кислотность продукта (pH) с помощью индикаторной (лакмусовой) бумажки – pH должно быть не более 3.
Способ нанесения:	Кисть, валик, методом погружения.
Удаление размягченного покрытия:	Размягченное покрытие удаляется шпателем, скребком или при помощи аппарата высокого давления. Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 90 минут. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!
Теоретический расход:	150-250 г/м²
Внимание!	При использовании смывки методом погружения необходимо обеспечить герметичность погружной ванны.
Условия хранения:	Смывка должна храниться в герметичной таре при температуре окружающей среды не выше 35ºС. Избегать

	попадания солнечных лучей. Хранить вдали от пищевых продуктов. Беречь от детей!
Меры предосторожности:	При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз, рук. При попадании средства на слизистую или кожу, немедленно промыть под струей воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу.